

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2021 г.**  
**в МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка"**

1. За 12 месяцев 2021 года вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания) предписания:

- МЧС от "\_26\_"\_\_08\_\_2020 года №\_85/1/1-9\_;
- МЧС от "\_03\_"\_\_08\_\_2021 года №\_127/1/1-4\_;
- МЧС от "\_11\_"\_\_10\_\_2021 года №\_180/1/1-15\_;
- Роспотребнадзор : **нет**
- Иные контрольно-надзорные органы **нет**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, необходимая для устранения нарушений, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/ причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
<b>МЧС</b>							
	МБДОУ "ДС № 95 "Снежинка"	663340, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Строительная дом 1-Е	0	127/1/1-4	В коридоре 1 этажа (пом. 18 тех.паспорт) установлена перегородка с ненормируемым пределом огнестойкости, осуществляется хранение горючих материалов.	11.02.2022	Выполнено. Перегородка отсутствует (разобрана).
1			91714,67	127/1/2-4	Складское помещение на третьем этаже (пом.35 тех. паспорт) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости	11.02.2022	выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
2			91714,67	127/1/3-4	Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости	11.02.2022	выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
3			91714,67	127/1/4-4	Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через дверь, выполненную из материала с ненормированным пределом огнестойкости	11.02.2022	выполнено: двери установлены , дополнительная комплектация счет УТ-4 от 18.03.2021
4			0	180/1/1-15	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке средств индивидуальной защиты	01.12.2021	выполнено, внесены данные в журнал
5			0	180/1/2-15	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке очистки вентиляционных камер и фильтров воздухопроводов	01.12.2021	выполнено, внесены данные в журнал
6			0	180/1/3-15	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения	01.12.2021	выполнено, внесены данные в журнал
7			0	180/1/4-15	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	01.12.2021	выполнено, внесены данные в журнал
8			0	180/1/5-15	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	01.12.2021	выполнено, внесены данные в журнал
9			0	180/1/6-15	Под лестничным маршем в п.63 осуществляется хранение вещей	01.12.2021	выполнено, приведена уборка
10			317,00	180/1/7-15	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.16,6,46 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа	01.12.2021	выполнено, установлены запоры с вертушкой
			317,00	180/1/8-15	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.6 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа	01.12.2021	выполнено, установлены запоры с вертушкой
10			317,00	180/1/9-15	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п.46 не обеспечивает возможности свободного открывания изнутри без ключа	01.12.2021	выполнено, установлены запоры с вертушкой

